

御得意様各位



XR・スイーバル ノブアッセンブリー改修について

謹啓

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社が製造販売しております下記の製品の一部のパーツにおきまして、製造元より締め込み過ぎた場合にスクリーウの破断/破損が発生する可能性があるとの報告を受けました。

このため“厚生労働省医薬食品局長 薬食発 1121 第 10 号(平成 26 年 11 月 21 日)医薬品・医療機器の回収について” <厚生労働省医薬食品局長 薬食発 0208 第 1 号(平成 30 年 2 月 8 日)医薬品・医療機器の回収についての一部改正について>に則り、対象製品の改修を自主的に実施致しますことをご知らせ申し上げる次第です。

改修対象製品に関する情報、改修理由、対応方法につきましては下記のとおりご案内申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いておりますお客様に多大なご迷惑をお掛け致し誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご協力頂けますようお願い申し上げます。ご迷惑をお掛け致しますこと重ねてお詫び申し上げます。

敬具

記

<対象製品>

製品番号：A2079 /A2079S / A2079E

製品名：メイフィールド・XR2・ベースユニット

数量：58 台

出荷時期：2011 年 3 月 31 日から 2018 年 6 月 6 日

製品番号：A2600R

製品名：メイフィールド・スパインテーブルアダプター

数量：1 台

出荷時期：2017 年 10 月 13 日

製品番号：CD-0420

製品名：メイフィールド・XR2・コンパクトベース

数量：1 台

出荷時期：2015 年 11 月 19 日

<改修理由>

海外製造所より当該製品の構成部品であるノブアッセンブリーが使用中に破断/破損する恐れがあると情報提供がありました。この為、強度の強いノブアッセンブリーに交換する自主改修を実施することに致しました。

<対応方法>

当社担当者が当該医療機関を訪問し、自主改修（ノブアッセンブリーの交換）を行います。

<完了時期>

平成 30 年 9 月 29 日（予定）

以上

（御問合せ先） ※最寄の営業所に御問合せ下さい。

| 営業所名  | 所在地（住所）  | TEL            | FAX            |
|-------|--|----------------|----------------|
| 札幌営業所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北 7 条西 1 丁目 2-6 NCO 札幌ビル 12F | 011 (708) 7725 | 011 (708) 7868 |
| 東京営業所 | 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-22 湯島アーバンビル 2F         | 03 (3813) 8201 | 03 (3813) 8204 |
| 大阪営業所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5-14-22 リクルート新大阪ビル 9F   | 06 (6304) 9305 | 06 (6304) 9576 |
| 福岡営業所 | 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金 1-6-15 白金プラザビル 3F        | 092 (526) 3618 | 092 (526) 3148 |